



Ministerio de Fomento  
 Secretaría de Estado de Infraestructuras  
 y Transportes  
 Dirección General de Aviación Civil

DIRECTIVA  
 DE  
 AERONAVEGABILIDAD

NUMERO:  
 08/96  
 HOJA:  
 1/1

**PRODUCTO AFECTADO:** Todos los Modelos del Avión CASA CN-235.

**FABRICANTE:** CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A. (C.A.S.A.)

**FECHA DE EMISION:** 9 de Diciembre de 1996.


**REFERENCIA:** Boletín de Servicio CASA SB 235-55-04 edición original o posteriores revisiones aprobadas.

**EFFECTIVIDAD:** 18 de Diciembre de 1996.

**DESCRIPCION:** Para evitar el riesgo de exceder los límites estructurales de la deriva se requiere la instalación de un refuerzo estructural de acuerdo a las instrucciones del Boletín de Servicio que se menciona en el apartado "referencia".

**PLAZO DE CUMPLIMENTACION:** En un plazo de seis meses a partir de la fecha de efectividad de esta Directiva.

**INFORMACION ADICIONAL:** Para cualquier información adicional, contactar con: Dirección Gral. de Aviación Civil.



Area Técnica de Certificación.  
 Att. Sr. Ramirez Ciriza  
 Pº de la Castellana, 67  
 28071 Madrid  
 Tlf: (91)-597-6865  
 Fax: (91)-597-6853  
 Tlx: 48339 CIAL E  
 AFTN: LEAC ZX CX.

LA CUMPLIMENTACION DE ESTA DIRECTIVA DEBE ANOTARSE EN EL CUADERNO DE LA AERONAVE, MOTOR O HELICE, SEGUN CORRESPONDA, POR LA ENTIDAD QUE LA HAYA INCORPORADO.

El Subdirector General de Control  
 del Transporte Aereo

*Manuel Mederos Cruz*  
 Manuel Mederos Cruz